



## BeeNectar cuestionario 2

primeras impresiones

Nombre y apellidos de apicultores	Todas las características positivas de la nueva tapa LR que se podrían notar	Todas las características negativas de la nueva tapa LR que se podrían notar
Nenad Stojanovic	<p>El microclima (Aireación y ventilación) en colmena es mejor. En colmenas con la tapa estándar el techo y alza están a 38 grados con mucha "barba de abeja", mientras que la nueva tapa LR no provoca la barba.</p> <p>Alimentación con jarabe tres veces más rápido, sin abrir la tapa y el alza. El proceso de medicación es más rápido y más fácil, coloqué listón de cluvalimato, más rápido y sin uso de fumadores. Por causa de un mejor microclima, las abejas están más comprometidas en la recolección de polen y néctar, y no en el enfriamiento de la colmena y no pueden llegar a la descomposición del grupo de abejas por causa de temperatura alta.</p> <p>Debido a la posibilidad de regulación de la ventilación, con una nueva tapa y creo que voy a probar y demostrar que es posible lograr la misma eficacia en el proceso de fumar colmenas de varroa. Usando el amitraz porque el humo no sale afuera. Lo que va a hacer todo el proceso más barato y va a contaminar menos el panal y crear menos oportunidades para los efectos secundarios a las abejas.</p>	<p>Hasta ahora con el uso de la nueva tapa LR no me he dado cuenta de los defectos y faltas. Una sugerencia para forma de asegurar la extensión: creo que un sistema con alambre de acero en forma de portal sería una solución mejor y más barata. El alambre sería atado al barandilla LR de la extensión y cubriría la tapa (como en la colmena LR de espuma de poliestireno).</p>
Borivoje Bocic	<p>La tapa está bien hecha. Tiene un aislamiento de aire agradable, lo que hace que sea un buen aislante del calor. Se adapta muy bien en la colmena. Las abejas están más tranquilas dentro de la colmena y come bien el jarabe de azúcar de los alimentadores. La visibilidad de los bastidores es excelente.</p>	<p>Más larga que la extensión LR lo que resultaría un movimiento en el transporte. Creo que debe ser del mismo tamaño.</p>
Radojko Gole	<p>Manejo de la tapa LR es extraordinario.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-El comportamiento de las abejas, me parece que está bien.</li> <li>-La ventilación es extraordinaria.</li> <li>-El acceso a las abejas para poner el jarabe es bueno, el jarabe no permanece en el alimentador.</li> <li>-Sellado de tapa es excelente.</li> <li>-Ligación de la tapa al cuerpo es excelente.</li> </ul>	<p>Por ahora, no tengo ninguna objeción</p> <p>Si ustedes tienen alguna experiencia en relación a la calefacción avísenme.</p>
Branislav Jakovljevic	<p>Aunque sea temprano de escribir sobre todos los rasgos positivos, y estos son muchos. En primer lugar, todo es de una sola pieza (la tapa interior, alza y comederos, así que es más fácil para el manejo).</p> <p>Para la inspección visual, los fumadores realmente no son necesarios para ver el estado, o sea no hay perturbación, y hay un comedor y un lugar para poner alimentos. Es temprano dar la última palabra sobre las características. Hay que esperar que pase el invierno y luego ya veremos. Creo que los ganchos de instalación no son necesarios, pero puede ser que esté equivocado. Es esencial que sea colado con propóleos. No haré más elogios, ya veremos. La ventilación es excelente.</p>	<p>Mencioné en el primer cuestionario la tapa, que podría ser un poco más grande debido a entrada de agua. Nuestros inviernos son duros. No sé cómo pensaron resolver la cuestión de calefacción de la sociedad de abejas. Hasta ahora hemos usado el papel de periódico - una capa más gruesa debajo de la tapa. Esto debería ser un poco mejor pensado.</p>
Miroslav Vasiljevic	<p>Innovación para alabanza, hasta ahora hemos tenido el alza y la entretapa con alimentador hecho de una sola pieza y ahora ustedes ofrecen la entretapa, la alza con el alimentador y la tapa en conjunto. Bravo!</p>	<p>Características negativas no he visto. Con esto quiero referirme un poco a mi conocimiento que he adquirido en 33 años de la apicultura:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bases plásticas no tuvieron suceso</li> <li>- Colmena de aluminio no encontró sus compradores</li> <li>- Colmena de espuma de poliestireno no estoy seguro de que va a encontrar su comprador</li> <li>- Conjunto de colmenas de construcción de abeto se ofrece para el precio de 3800 dinares</li> </ul> <p>Los apicultores no aprecian su trabajo. Nuestros gastos son enormes y el lucro bajo. Pueden ver mis artículos en la revista "Apicultor" texto n.8/2012 que se llama "Mis colmenas sobrevivieron el tornado" y el número 9/2013 "Erros de las apicultores sin suerte", el texto está en la prensa. En las páginas web spos/info, El robo de las abejas en Kovin, noticia de 02.08. Para lograr unos ingresos necesitamos de mover las abejas a varios lugares, el transporte pagamos por kilómetro y por eso cargamos las colmenas en pisos. ¿Su tapa puede soportar una carga de más de 100 kg? Para la opinión de experto recomiendo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Dusan Stojkovic de Krusevac, tel: 037/35-42-978</li> <li>Vilije Mirka de Trstenik, tel: 037/71-21-77</li> </ul>

Predrag Radulovic	Siendo que las tapas están en exanimación después de pasto de falsa acacia, y en la zona alrededor de Nis por razones desconocidas no era y todavía no hay entradas o más precisamente la escala cae diariamente, o en el mejor de los casos está en cero. Así que, al menos, por ahora no puedo crear un juicio acerca de la entrada, pero me di cuenta de que tres de las colmenas con la nueva tapa tienen mucho más miel en la cría que todas las demás. El manejo con las tapas es muy simple y fácil, no molesta a las abejas, hay una buena visión general de la colmena sin quitar la tapa. Los grupos de potencia similar crean barba en las condiciones cuando está calor en la colmena, pero en las colmenas con la tapa (que tienen buena ventilación), al menos por ahora las altas temperaturas no causan problemas a las tapas. De momento, esto es todo.	Yo hasta ahora no las he visto
Vladan Jakovljevic	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fácil para el uso y mantenimiento.</li> <li>- Mejor inspección visual.</li> <li>- Buen desarrollo del grupo de abejas.</li> <li>- Perturbación mínima.</li> </ul>	De momento, no hay grandes fallas. Tal vez esto sea la fecha de vencimiento y el precio
Milla Simonovic	<p>Diseño de la tapa LR es excelente</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tapa LR contiene (sustituye) la entretapa, alza, alimentador y el techo clásico de la tapa</li> <li>-Alimentador apto para alimentación clásica y estimulativa</li> <li>-en el alza debajo de la tapa transparente se puede poner comida sólida de masa de azúcar</li> </ul> <p>Esta tapa LR es adecuada para el apicultores principiantes y todavía más para los apicultores profesionales</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Sin necesidad de abrir la colmena, y de fumar el apicultor puede ver el estado en la colonia de abejas.</li> <li>-debajo de la tapa LR transparente el apicultor registra el crecimiento de núcleos, y del grupo y sabe cuándo agregar una base u órgano</li> </ul> <p>Esta tapa LR posibilita que las abejas trabajen en armonía, que no se molesten, no tengan estrés. El tiempo para inspeccionar la colmena es poco y el rendimiento es grande</p>	<p>El color blanco de la tapa ensucia más rápido</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- en el caso de apicultura estacionaria cerrar la tapa con los ganchos es un costo adicional</li> <li>- La condensación aparece en el lado interior. ¿Cómo es el comportamiento durante el invierno?</li> </ul> <p>Precio de la tapa</p>
Zivan Radakovic	Cae bien cierra bien. Casi que la tapa se abre sin ruido. Alimentadores de 3 litros demasiado grandes para el crecimiento de primavera. Una buena solución de ventilación aunque las abejas durante el periodo del calor hacen barba, también durante la noche y el espacio libre debajo de la tapa transparente no se llenó de abejas. Ocupa menos espacio que la tapa clásica y es más ligera que la misma. No refleja los rayos del sol o sea no molesta a los apicultores como la tapa de aluminio. Al abrir la tapa, las abejas no se molestan, pero cuando abro la tapa transparente pronto comienzan a asaltarme, aunque yo no los he tocado. En estos días voy a poner el "Apiguard" y veremos el resultado diario de las abejas sin abrir la parte transparente. .	Alimentador de 3 litros insuficiente para la alimentación en invierno, por causa de inclinación de la colmena para la frente el nivel disminuye, por lo que la capacidad real es de 2,5 litros, y sería bueno que sea al menos 2 veces mayor, es decir. 5 litros. En el tiempo calmo la tapa cierra en posición vertical, pero ya con un viento leve se abre hasta el máximo o se cierra. Sugiero un magneto en ambos lados para asegurar la posición de la tapa de aproximadamente 10 grados, lo que extendería la vida de la bisagra y de la tapa. Partes para abrir los reguladores de aire no tienen soporte en la periferia y los dedos se deslizan. La colmena que tenía soporte de anillo adicional de madera de altura de 2 cm, no tuvo salidas violentas después de la descarga y carga de abejas, y los 3 restantes sin este anillo tuvieron perturbaciones violentas después de la apertura. Las bisagras de la tapa transparente se dañan como se indica en la parte posterior.
Vladimir Kovacevic	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Fácil y simple de añadir el jarabe y la comida.</li> <li>2. Mantenimiento higiénico de los bebedores – fácil de lavar.</li> <li>3. Ventilación en el transportar es excelentes.</li> <li>4. Mejor mantener el microclima - menos barba de abejas debajo de la colmena con las altas temperaturas.</li> <li>5. Funcionamiento y uso fácil y simple</li> <li>6. Por causa de mejor ventilación donde las abejas no trabajan, ver si el consumo de miel en el girasol es mejor en colmenas con estas tapas. Con esta evaluación hay que tener cuidado porque necesitamos más de los pastos para confirmar esto. Pastos de falsa acacia serán mejor calificadas como en relación de rendimiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pequeños problemas cuando hay, la tapa se levanta, ya que no es lo suficientemente tratado con propóleos en la parte inferior.</li> <li>2. No hay posibilidad de poner un poco de alimentación de miel como la alimentación suplementaria y la estimulación con la propia miel de cada compañía.</li> </ol>

Milla Mucalov	<p>Una rápida inspección visual de las colonias de abejas.  Con un fondo de árame que tengo, abejas tienen una buena ventilación y circulación de aire.  -El microclima en la colmena es fácil de mantener  -Cuando en la colmena de miel de girasol se devuelve el miel y que tienen las tapas de Lab-Set se da la miel en cantidades semejantes, mientras que en otros tipos de miel hay oscilaciones.  Durante la migración las colmenas las tapas de plástico ocupan espacio (pueden moverse más colmenas a la misma vez).  Inspección rápida de las colonias de abejas.  las barbas de abejas delante de las colmenas son más pequeñas o no las hay, con esto abejas automáticamente trabajan más y mejor, y con ellos se obtienen mejores rendimientos.</p>	<p>Durante la migración la ventilación debe ser mayor.  -En la actualidad, cuando los apicultores se enfrentan con el robo de la colmena con estas tapas deben ser estacionadas sólo en los lugares donde alguien puede cuidar de ellos, de lo contrario, se exponen a un alto riesgo de robo.  Y como escribí en un cuestionario anterior los precios máximos para los apicultores de Serbia deben ser inferiores</p>
Dejan Cukalovic	<p>La tapa con su peso, es decir con su ligereza hace que sea más fácil de manipularlo cuando se trabaja con las abejas en general. Abriendo sólo la tapa superior se obtiene una visión general rápida de la comunidad, es decir de la condición biológica actual y facilita la intervención.  Controladores de temperatura frontales y traseros y de flujo de aire en la posición abierta agrupan mayor número de abejas bajo la tapa en vez en el lugar de salida y por lo tanto el tiempo durante el cual es necesario hacer las abejas entrar, para cerrarlos para llevarlos al puesto del pasto e más corto y las abejas cuando llegan e cuando salen en marcha no son tan agresivos, la experiencia de estrés hay menos.  Adición de listones fue en el tiempo mucho más rápido comparándolo con las alzas y el techo convencional.</p>	<p>El problema surgió cuando se manejan las extensiones y abotonar una tapa y una extensión particular no era posible.  Creo que deberíamos usar la pinza deslizante, que son más baratas, no sostienen cualquier continuación de la tapa.  Comunidad fuerte sacó el panal hasta el plástico transparente y este se pegó y fue un poco más difícil a abrir la tapa (esto no acontece siempre).</p>
Bozur Ilic	<p>1 La principal ventaja de nuevo menciona el tiempo y la facilidad de procesamiento de una colmena.  2 dimensiones de la nueva tapa corresponden a la anchura de la colmena, de manera que durante el transporte pueden ser fácilmente.  embaladas junto una a la otra.  3 fácil de abrir las aperturas de ventilación  4 La nueva tapa LR se puede utilizar con las colmenas DB.  5 Cuando se venden los productos de las abejas en las ferias comerciales se pueden demostrar fácilmente las colonias z eso es sin duda un efecto agradable en la conciencia del consumidor.</p>	<p>1 Dado que el tamaño de la tapa es del mismo tamaño como la colmena hay un riesgo de que el agua fluye hacia abajo y por lo tanto la colmena se destruye más rápidamente. Dado que en la Grecia se usó el mismo digo que ellos en cada cuatro años recibían subvenciones del estado el 80% para sustituir las colmenas.  2 Los pines en la parte transparente de la tapa son muy sensibles y mueren durante el transporte.  3 En la actualidad, sólo hay tapas para unas colmenas tipo LR y aquí están representadas colmenas DB.</p>
Cracun Lucian	<p>Tengo que felicitar muy buena ventilación, no se forma la barbilla. Se ha observado la reducción en el consumo de agua en las colmenas donde se ha utilizado las tapas. Debido a la ventilación extraordinaria la miel maduró previamente, así que había más espacio cubierto.  Mejor inspección de abejas. Alimentación más fácil, imposible que hormigas y avispas acceden a los alimentadores, como acontece con las tapas LR comunes. Y lo más importante, en promedio, fueron un 20% más.</p>	<p>Una vez que las tapas son de plástico no deben colocarse los fumadores encima, como la mayoría de los apicultores tiene costumbre, por lo que sugiero que pongan una advertencia, porque creo que un montón de gente se ha equivocado sin tener mucho cuidado.</p>
Sadik Licina	<p>Es positivo que hemos incluido en uno conjunto la entretapa, el alza, el alimentador y la tapa. Fácil de trabajar en gran medida reemplaza muchos elementos de las tapas tradicionales, donde todo esto tenemos separado.  Es cierto que tenemos el acceso a la colmena cuando hacemos la inspección visual o sea cuando levantamos la tapa, pero para un examen detallado, debemos quitar la tapa, y en la temporada no son pocos, y aquí no veo gran ayuda.</p>	<p>Lo malo es que, al menos mi tapa no cubre todo el cuerpo, porque el espesor de las paredes de mi cuerpo, que es de madera de 2.5 cm, y soy de la opinión de que la colmena se destruye rápidamente, ya que no está completamente protegida de las precipitaciones meteorológicas (lluvia, nieve). También los ganchos que atan la tapa al cuerpo de la colmena al añadir nuevas extensiones y extensiones de reemplazo deben ser movidos o deben ponerse nuevos, lo que dificulta el trabajo. Creo que en la parte delantera las abejas van a tirar los ganchos de la tapa durante la colección de miel lo que también hace que sea difícil trabajar y añadir nuevas extensiones o quitar la tapa.</p>

Stoisa Ivanovic	<p>1 Estéticamente muy bien diseñado.  2 cómodo de usar y operar.  3 estable en las temperaturas altas.  4 proporciona un fácil acceso a la sociedad de abejas.  5 acelera y facilita el 100% el manejo de los bastidores (incluso de las bases) y en las extensiones superiores.  6. Posibilita la ventilación perfecta.  7 Simplifica y acelera la recarga de la comida, especialmente de los enjambres.  8 Transporte (envío) más fácil tal como el cargo.  9 Es fácil de quitar y no hay daños en las superficies debido que el propóleos que abeja ponen en pequeñas porciones.  10 es práctico y eficiente para añadir reinas directamente en las partes superiores.</p>	<p>1 el uso del gancho no siempre es práctico.  2 Se necesita más atención en caso de mal tiempo, si no se utiliza el gancho.  3 se aumentó ligeramente la posibilidad de salpicaduras de colmenas debido a las dimensiones más pequeñas.  4 no impide la entrada de hormigas en el alimentador.  5 Tal vez las bisagras de la tapa interior sean algo más sensibles.</p> <p>Tengo dos tapas con bisagras rotas, y ahora presto más atención a esto.</p>
Stojan Andjelkovic		
Dusko Mijatovic	<p>Las abejas son notablemente más tranquilas en comparación con aquellas con la tapa clásica y la tapa interior, no utilizo el humo. Las abejas no hacen "barba", abierta sólo una salida de aire en la parte posterior, todas las colmenas tienen una red en la frente pero con la tapa LR el comportamiento de las abejas en vuelo es normal (sin detención o barba).  Da una visión de la colonia sin quitar la tapa (a través de la parte transparente). Mucho menos tiempo se necesita para inspección de cada colmena. Carga de alimentos líquidos es instantánea, fácil, práctica y rápida.  El tamaño del recipiente (alimentador) es suficiente para grandes porciones de suplementos de alimenticios.</p>	<p>Por ahora, no hay.</p>
Ivan Jovanović	<p>Las abejas se encuentran todavía en los pastos de girasol en Vrsac. La ventaja de la tapa es que está fijo a la colmena de modo que no se necesita otro tipo de seguridad contra tormenta. Es conveniente para añadir agua (bebedores) en este período seco. No he notado diferencia en los rendimientos de girasol. Se ha reducido el tiempo de apertura y cierre de la colmena.</p>	<p>Cuando trabajo con extensiones (LR y Farrar) lo hago de modo de elevar las extensiones llenas debajo de la tapa y las vacías descenso hasta la cría, lo que en este caso no es posible debido a los ganchos que se fijan a la tapa, así que tengo que descender de forma individual a los bastidores de cría y los bastidores llenos levanto hasta el cuerpo al que está unido el gancho. Al cargar y descargar del camión debe prestarse especial atención para que las tapas no se dañen con el material de soporte (paletas utilizadas como bases).</p>
Elías Avramovic	<p>1 Una buena visión de las abejas.  2 Alimentadores para alabanza.  3 Operación fácil.  4 No hay insectos</p>	<p>1 Lluvia cae en la colmena. La colmena pudre más rápido.  2 La tapa de alza puede caer.  3 Las abejas ponen propóleos en el alimentador - se evita la alimentación de las abejas.  4 Los ganchos pueden quebrarse.</p>
Zoran Dragosavac	<p>Una operación más rápida - la apertura de la colmena (que en las colmenas anteriores)  - Inspección visual cómoda y sin molestar a las abejas  - Mejora de la ventilación - ventilación de la colmena  - Regulación de respiraderos - aumentó la cantidad de propóleos en la red - colectores (mayor rendimiento de propóleos)  - Debido se abre menos la colmena, con el fin de controlarla, se observó un mayor peso total de la miel en las colonias examinadas.  - 5 tapas colocadas en los nuevos enjambres con ventilación y alimentación regulada, 2 bases se construyeron más rápido de otros enjambres de colmenas estándar LR con placas de tapa estándar, alimentadores, red de alza y el techo (en este punto no he encontrado el motivo de esto)  - Acceder al alimentador más rápido, colocar el jarabe y cerrar la tapa mejor que en las colmenas LR estándar  - En la parte de fertilización el trabajo más seguro – alimentación del núcleo</p>	<p>Durante el uso de la nueva tapa LR, no he notado ningún defecto, al contrario.</p>

Safet Gilic	<p>Dado que obtuve las tapas cuando la colonia ya estaba en pleno funcionamiento, no puedo decir cómo estas afectaron el rendimiento de este año. Pero lo que es sin duda una buena solución es la ventilación que sin duda ha evitado el enjambre. Ninguno de los enjambres de control se ha salido aunque se trata de sociedades fuertes. Abejas jóvenes tienen un buen espacio en la parte transparente y no se ahogan entre los bastidores, sin necesidad de abrir la colmena fácilmente se sigue su desarrollo y al tiempo se hace cada intervención necesaria. Sin ningún tipo de estrés durante el tratamiento, alimentación, inspección visual se lleva a cabo rápidamente. Fácil de abrir, lo que proporciona una visión general y rápida de un gran número de abejas. En el proceso de alimentación no hay ninguna posibilidad que las avispas entren por lo tanto no pueden transmitir las enfermedades a través de avispas. La primera impresión es que esto es una buena solución, y espero que sean fantásticas.</p>	<p>La parte transparente no tiene buenos dientes que se rompen con facilidad y muchos de ellos ya estaban rotos cuando llegaron. Es necesario mejor espesor del plástico transparente y los dientes de metal, si es posible, por toda la longitud de alambre especial. El agua de lluvia probablemente corre por la colmena. En este momento no estoy seguro si en el invierno es necesario calentar la colmena y de qué forma o con que material aislante suficiente. En todo caso, me parece que hay pocos rasgos negativos en relación con una serie de características positivas.</p>
Jaroslav Javornik	<p>Más ligero que la tapa LR clásica, es sin duda más práctica. Fácilmente se examina cuanta comida hay en las colonias de abejas de miel. Excelente diseño de las aberturas de ventilación - respiraderos que se abren y se cierran según sea necesario. Única pregunta es cómo y si será suficiente flujo de aire en el camión de mudanzas. Alimentador tiene solución verdaderamente revolucionaria. Las abejas no se ahogan en cuanto comen, ya que tienen un pasillo muy estrecho para una sola abeja. La ventaja es que se puede verter un montón de jarabe y sin embargo las abejas no se ahogan en él. Excelente diseño de la ventana para la inspección de la sociedad, así como para añadir la alimentación sólida en el invierno. Fácilmente de poner comida sólida aunque en climas fríos. Es positivo que existe un poco de espacio para el cuchillo americano. Así es más fácil de abrir la tapa.</p>	<p>Hasta ahora, no tengo críticas negativas. Sólo supongo que las "branquias" pueden ser pequeñas cuando se mueven las colmenas, pero eso veremos en la primavera.</p>
Ivan Pihler	<p>Bonito diseño y el funcionamiento de esta tapa es bastante simple, y algunas operaciones, como la preparación y el tratamiento de las abejas se han simplificado. Algunos análisis más detallados sobre la tapa sólo se pueden obtener a finales de mayo del próximo año, tras el análisis de los resultados de la exanimación.</p>	<p>Debido a la producción de alta precisión se ajusta bien sólo a las nuevas extensiones. Incluso una pequeña desviación en las dimensiones de las extensiones pueden ser un problema. A pesar de cuatro rejillas de la ventilación, puede haber condensación en la tapa. El acceso para las abejas para alimentación es demasiado pequeño y preciso, así que de 10 tapas en dos tapas las abejas no fueron capaces de acceder a la comida que se les da en el alimentador.</p>
Milorad Evtić	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. el tiempo para abrir la colmena reducido a la mitad - porque la alza y la tapa son una sola parte.</li> <li>2 Tiempo de carga - abejas se alimentan de alimentos líquidos - con jarabe, reducido a un par de veces y se reduce a unos pocos segundos, como máximo 6-7</li> <li>3 El estado de salud sin cambios. En las noches frías - al día siguiente las abejas salen antes al pasto (durante los pastos de girasol).</li> <li>4 La cantidad de miel que se obtiene es más alta para las colonias medio fuertes y débiles por 20 - 30%.</li> <li>5. La colonia aumentar por 20% en las noches calurosas, y cuando son frías (en girasol) - menor.</li> <li>6 Dificultad de trabajo - 10 veces más fácil y más rápido, ya que está hecho de plástico y tiene una sección transparente para el control visual.</li> <li>7 Notada disminución de varroa aunque sin el uso de drogas.</li> <li>8 construcción del panal aumentó en los días cálidos y calientes.</li> <li>9 Cuando se mueve - en el momento de retirar la colmena del vehículo y en que se pone al suelo, se puede abrir inmediatamente, como si no fuese transportada.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Debido que está hecha de plástico, no se debe poner la colmena llena de miel encima de la colmena con esta tapa</li> <li>2. La parte transparente se puede romper fácilmente si se eleva a más de 60 °</li> <li>3. La posibilidad de robo si no se esconde toda la colmena en el girasol.</li> </ol>